

Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 2026-107 SR

TIB 1, Tommerup-Ejby.

Midlertidig nedlæggelse af togfølgestation

1. **Baggrund**

Denne SSB beskriver sikkerhedsbestemmelser, der gælder i forbindelse med midlertidig nedlæggelse af Aarup som togfølgestation.

2. **Almindelige bestemmelser**

Togfølgestation "Aarup" nedlægges midlertidigt og betegnes herefter som et trinbræt jf. SR § 2 punkt 2.3.2.3.

Alle hovedsignaler i Aarup er ugyldiggjort og er forsynet med SR-mærke 17.25. henholdsvis 17.26. "Signalet ugyldigt".

Alle afstandsmærker (SR-mærke 17.1.2., 17.1.4. og 17.1.6.) og rangergrænsemærker er overdækket.

Alle befarede sporskifter skal forud for kørsel være aflåst med transportable låsebolte og hængelåse jf. SR § 73 punkt 10. "*Sporskifte der ikke er centralsikret og ikke skal omstilles*".

3. **Trafikafvikling**

Togene ledes forbi mellembloksignaler i stopstilling ved tilladelse til lokomotivføreren til forbirangering.

4. **Bestemmelser i tilknytning til SR**

4.1. **Fjernstyring (SR § 2)**

Uagtet bestemmelsen i SR § 2 punkt 1.5. betragtes hele banestrækningen Tommerup-Ejby som fjernstyret fra FC Fredericia Øst.

4.2. **Sporbenyttelse (SR § 41)**

I tilslutning til SR § 41 m.fl. fastslås det, at afvigende sporbenyttelse ikke må forekomme. Tog, herunder arbejds- og placeringskørsel, må kun benytte højre spor for den aktuelle køreretning.

4.3. **SR bilag 10**

Uagtet angivelserne i SR bilag 10 skal stedlig dækning af sporspærring mellem Tommerup-Ejby foretages med standsignal "Stop" (SR-signal 16.1.2.) vendende ind mod stationen ud for rangergrænsen på de stationer, der afgrænser det spærrede hovedspor.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2026 - 19537 / tbjo
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 8234 0000	www.bane.dk	Side 1 (3)



5. Bestemmelser i tilknytning til ATC-instruks

Der er udlagt omklamringsbaliser fra km 181,9 til km 185,3 mellem Tommerup-Ejby og fra km 187,1 til km 184,7 mellem Ejby-Tommerup.



6. Midlertidig TIB Tommerup - Ejby

Efterfølgende strækningsoversigter erstatter alle øvrige strækningsoversigter for strækningen Tommerup-Ejby.

6.1. Køreretning Tommerup - Ejby



6.2. Køreretning Ejby - Tommerup



Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2026 - 19537 / tbjo
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 8234 0000	www.bane.dk	Side 3 (3)