



Trafikcirkulære 2023-36 ORS

København Syd.

Manglende opdatering af indikering på betjeningskærm, DMI og håndholdt terminal

1. Baggrund

I forbindelse med at Ny Ellebjerg skifter navn til "København Syd", har det ikke været muligt at ændre navnet i signalsystemet. Det betyder at der på trafiklederens betjeningskærm, S-baneførerens DMI og sporspæringslederens håndholdte terminal stadig vil fremgå "Ny Ellebjerg".

2. Trafiklederens, S-baneførerens & sporspæringslederens forhold

"København Syd" identificeres København Syd uagtet indikeringer på betjeningskærm, DMI eller håndholdt terminal.

3. Strækningsoversigten

"København Syd" vil fremgå i strækningsoversigten.

Oversigt over gyldige Trafikcirkulærer kan ses på www.bane.dk.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+45 8234 0000	dean@bane.dk	2022 - 783 / dean
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 2336 5738	www.bane.dk	Side 1 (1)