

Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 2025-510 ORF

Vest. Restriktioner ifm. brug af håndholdt terminal

1. **Baggrund**

På grund af en fejl i trafiklederloggen i signalsystemet, er der restriktioner ifm. overlevering af en sporspærring ved brug af den håndholdte terminal på strækninger omfattet af ERTMS-signalsystemet i vest.

Nedenstående gælder i tillæg til det i ORF beskrevne.

2. **Overlevering af sporspærring**

I tillæg til proceduren "Sporspærring – Overlevere sporspærring med håndholdt terminal", skal den tiltrædende sporspærringsleder kontakte trafiklederen og oplyse følgende informationer:

- sporspærrings-ID
- tiltrædende sporspærringsleder-ID
- tiltrædende sporspærringsleders mobiltelefonnummer.

Trafiklederen skal sikre, at sporspærringsinformationerne opdateres i trafiklederloggen.

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk.

Udgivet af:	Telefon:	E-mail:	Journalnr. / init.:
Banedanmark	+45 8234 0000	trafikaleregler@bane.dk	2024 - 20361 / tbjo
Carsten Niebuhrs Gade 43	Direkte:	Web:	CVR 18638876
1577 København V	+45 8234 0000	www.bane.dk	Side 1 (1)