

La Torsdag den 8-05-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
4001	Høje Taastrup	19,5	18,5-21,0 Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
4002	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 0, 1, 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
4003	Høje Taastrup	19,5	Udkørsel Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
4004	Høje Taastrup	19,5	20,3-21,0 Spor 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
4005	Høje Taastrup	19,5	20,3-20,7 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
4006	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	21,0-30,1 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
4007	Høje Taastrup Roskilde	19,5 31,3	27,4-27,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4008	Roskilde	31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
4009	Roskilde	31,3	31,5-31,6	80	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignal 16.2.1 er opstillet til venstre for sporet.
4010	Roskilde	31,3	31,9-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
4011	Viby Sjælland Borup	42,5 49,7	45,3-45,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4012	Ringsted Fjenneslev			Kørsel ad venstre spor	00:00	04:55	Kørelednings- vedligeholdelse.
4013	Sorø	78,3	78,7-78,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4014	Sorø Slagelse			Kørsel ad venstre spor	00:10	05:20	Sporarbejde.

La Torsdag den 8-05-2025

4015	Sorø Slagelse	78,3 92,9	85,2-85,3	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4016	Sorø Slagelse	78,3 92,9	86,7-88,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4017	Sprogø Nyborg	120,2 131,6	125,0-128,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
4018	Odense Holmstrup	160,3 168,9	163,6-165,0	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
4019	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4020	Middelfart Snoghøj Fredericia			Kørsel ad venstre spor	00:00	24:00	Sporarbejde.
4021	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.

La Torsdag den 8-05-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
4022	Snoghøj 216,3	216,2-215,8	80	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
4023	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4024	Holmstrup Odense		Kørsel ad venstre spor	00:00	24:00	Sporarbejde.
4025	Hjulby Nyborg 136,6 131,6	134,2-132,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Manglende justering.
4026	Nyborg Sprogø 131,6 120,2	128,0-125,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
4027	Ringsted Kværkeby Borup		Kørsel ad venstre spor	23:45	24:00	Sporarbejde. UT-fejl.
4028	Kværkeby Borup 56,6 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4029	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
4030	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	30,1-21,0 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
4031	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	27,6-27,4 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
4032	Høje Taastrup 19,5	21,0-19,3 Spor 2	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
4033	Høje Taastrup 19,5	Indkørsel Spor 0, 1, 2, 3, 4, 5	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
4034	Høje Taastrup 19,5	20,7-19,3 Spor 1	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
4035	Høje Taastrup 19,5	Udkørsel Spor 3	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.