



La Onsdag den 28-05-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
3001	Høje Taastrup 19,5	18,5-21,0 Spor 1	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3002	Høje Taastrup 19,5	18,5-21,0 Spor 4	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3003	Høje Taastrup 19,5	Udkørsel Spor 0, 5	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3004	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	21,0-30,1 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standssignaler er opstillet til venstre for sporet.
3005	Høje Taastrup Roskilde 19,5 31,3	27,4-27,6 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3006	Roskilde 31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
3007	Roskilde 31,3	31,9-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
3008	Ringsted Fjenneslev		Kørsel ad venstre spor	22:40	23:55	Vedligeholdelsesarbejder
3009	Sorø Slagelse		Kørsel ad venstre spor	01:10	05:20	Sporarbejde. UT-fejl.
3010	Sorø Slagelse 78,3 92,9	85,2-85,3	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3011	Sorø Slagelse 78,3 92,9	86,7-88,0	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3012	Forlev Korsør		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:20	Sporskiftarbejde. Forberedende arbejder.
3013	Forlev Korsør		Kørsel ad venstre spor	22:30	24:00	Sporskiftarbejde. Forberedende arbejder.
3014	Sprogø Nyborg 120,2 131,6	125,0-128,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.



La Onsdag den 28-05-2025

3015	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3016	Fredericia	220,6	Indkørsel Spor 6	40	11:00	24:00	Svelleudveksling.
3017	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.
3018	Fredericia	220,6	219,8-220,5	40	11:00	24:00	Svelleudveksling.



La Onsdag den 28-05-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
3019	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3020	Holmstrup Odense 168,9 160,3	163,8-163,7	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3021	Odense Marslev		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:30	Svelleudveksling.
3022	Hjulby Nyborg 136,6 131,6	134,2-132,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Manglende justering.
3023	Nyborg Sprogø 131,6 120,2	128,0-125,0 1.hsp	120	00:00	24:00	Arbejde på nødfortov.
3024	Kværkeby Borup 56,6 49,7	53,8-52,8	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3025	Viby Sjælland Roskilde		Kørsel ad venstre spor	00:00	04:50	Kørelednings- vedligeholdelse.
3026	Viby Sjælland Roskilde		Kørsel ad venstre spor	22:50	24:00	Kørelednings- vedligeholdelse.
3027	Roskilde 31,3	30,7-30,6	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
3028	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	30,1-21,0 3.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
3029	Roskilde Høje Taastrup 31,3 19,5	27,6-27,4 2.hsp	120	00:00	24:00	Banens tilstand. Standsignaler er opstillet til venstre for sporet.
3030	Høje Taastrup 19,5	21,0-19,1 Spor 1	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3031	Høje Taastrup 19,5	21,0-19,0 Spor 4	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.
3032	Høje Taastrup 19,5	Udkørsel Spor 0, 1, 4	40	00:00	24:00	Arbejde i nabosporet.