



La Tirsdag den 9-12-2025

1. København H - Fredericia/Taulov

1 Lbnr	2 Station	i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
2001	Roskilde	31,3	Indkørsel Spor 5 Fra 1. hovedspor.	80	00:00	24:00	Sporskiftarbejde.
2002	Roskilde	31,3	30,6-30,7 Spor 4	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
2003	Roskilde	31,3	Udkørsel Spor 1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2004	Roskilde	31,3	31,5-32,1 Spor 2	40	00:00	24:00	Sporarbejde. Sporskiftarbejde.
2005	Roskilde Viby Sjælland			Kørsel ad venstre spor	00:50	05:00	Sporarbejde. UT-fejl.
2006	Roskilde Viby Sjælland			Kørsel ad venstre spor	00:55	05:05	Sporarbejde. UT-fejl.
2007	Ringsted	63,9	64,7-64,9	80	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2008	Nyborg Hjulby Ullerslev			Kørsel ad venstre spor	00:00	05:07	Forberedende arbejder. Signalprogrammet.
2009	Nyborg Hjulby Ullerslev			Kørsel ad venstre spor	22:07	24:00	Forberedende arbejder. Signalprogrammet.
2010	Odense Holmstrup			Kørsel ad venstre spor	23:00	24:00	Broarbejde.
2011	Kavslunde	204,3	203,4-203,6	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2012	Snoghøj Taulov	216,3 222,5	219,6-220,1 1.hsp	80	00:00	24:00	Manglende signalsynlighed.
2013	Taulov	222,5	Indkørsel Spor 2, 3 Fra spor 3a.	40	00:00	24:00	Banens tilstand.

La Tirsdag den 9-12-2025

1. Fredericia/Taulov - København H

1 Lbnr	2 Station i Km	3 Sted	4 Hastighed	5 Fra	6 Til	7 Årsag
2014	Taulov 222,5	Udkørsel Spor 2, 3 Til spor 3a.	40	00:00	24:00	Banens tilstand.
2015	Middelfart Kavslunde Ejby		Kørsel ad venstre spor	22:55	24:00	Beskæringsarbejde.
2016	Middelfart Kavslunde		Kørsel ad venstre spor	00:00	05:00	Beskæringsarbejde.
2017	Kavslunde 204,3	203,6-203,4	120	00:00	24:00	Banens tilstand.
2018	Odense 160,3	161,5-161,1	40	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2019	Ringsted 63,9	64,9-64,7	80	00:00	24:00	Svelleudveksling.
2020	Roskilde 31,3	31,0-30,9 Spor 5	80	00:00	24:00	Banens tilstand.
2021	Roskilde 31,3	30,7-30,6 Spor 4	80	00:00	24:00	Banens tilstand.